

# EcoStretch™

## SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	85-90 micron	Poliestere adesivo	REACH n° 1907/2006/EU 

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere, elastan Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici	45°	50-60 gf	20 cm/sec	5 secondi	120°C: ≤ 150g/m <sup>2</sup> 150°C: > 150g/m <sup>2</sup>	Media (2,5/3,5 bar)	caldo

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Si consiglia di preriscaldare il piatto inferiore della pressa a 120° C per 5 sec.
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a caldo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Tempo e temperatura di applicazione ridotti
- Composizione a base acqua
- Elevata elasticità

**NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.**

Si consiglia di attendere 24 ore prima di allungare/distendere il capo. Questo permetterà all'adesivo di cristallizzarsi ed aderire perfettamente al tessuto

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
Fino a 40°C. (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (delicati)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.

